thyssenkrupp

Acta **CISS-001 Ej.18/19**

Asunto: **COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDAD Y SALUD**

Fecha: **18.10.2018**

ASISTENTES:		
Parte Social		
Parte Social		
Parte Social		
Parte Social		
Parte Social		
Parte Social		
Parte Social		**Secretario**
Parte Empresarial		**Presidente**
Parte Empresarial		
Parte Empresarial		
Parte Empresarial		
Servicio Prevención		
Servicio Prevención		
Servicio Prevención		
BUEA		**Invitado**

TEMAS TRATADOS:

1 APROBACIÓN Y FIRMA ACTA ÚLTIMA REUNIÓN
2 CHAQUETA MOTO VERANO
3 FORMACIÓN RLT CISS
4 PROCEDIMIENTO ACUÑAMIENTO ASCENSOR DE CORREAS Y SU ER
5 TOLERANCIA 0 AL INCUMPLIMIENTO DE LAS 10 REGLAS DE SEGURIDAD
6 ROPA DE TRABAJO TÉRMICA
7 CALZADO DE SEGURIDAD RACE TOP
8 POLÍMETROS
9 BANDOLERA
10 JABÓN
11 SUSTITUCIÓN GRUPO TRACTOR (ER-10.10.0605.19)
12 AUMENTO PARADA ASCENSOR TRADICIONAL (ER-10.0828)
13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS (ER-10.0603)
14 AMIANTO
15 MÁQUINA TORIN
16 PROXIMA REUNIÓN

ANEXO: Temas tratados

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

NOTA: Como discusión común a todos los Procedimientos de Trabajo y Evaluaciones de Riesgos analizados, aparece la ropa de trabajo, la cual es considerada como obligatoria por la Parte Empresarial y no obligatoria por la Parte Social, que considera que debe aparecer como "adecuada". Como en este punto no hay acuerdo, se mantiene el texto establecido por la Parte Empresarial, tanto en los Procedimientos como en las Evaluaciones de Riesgos.

Como Comité de Seguridad y Salud se entiende que los Procedimientos de Trabajo se aprueban desde el punto de vista de la Seguridad y Salud.

1 APROBACIÓN Y FIRMA ACTA ÚLTIMA REUNIÓN

Se da por aprobada y se firma el Acta correspondiente a la última reunión: 15/06/2018

2 CHAQUETA MOTO

El Servicio de Prevención presentó el modelo facilitado por el proveedor, que se adecua a las condiciones de "transpiración y ligereza" demandada por la parte social (modelo 501100). Este modelo dispone de las mismas protecciones que los 2 homologados, con la excepción de que, al ser calada, pierde la toda la protección frente a la lluvia.

La Parte Social indica que la han probado los compañeros de Granada, los que han manifestado que es cómoda y cabe en el cajetín, pero que en verano hace mucho calor y no la van a utilizar.

Se acuerda que sean los trabajadores los que busquen la solución que mejor les encaje y que la presenten al CISS para su aprobación.

También se solicita que se vayan sustituyendo las motos por otro tipo de vehículos más eficientes y sostenibles.

3 FORMACIÓN CISS

La Parte Social queda pendiente de presentar su propuesta de contenidos para esta formación

4 PROCEDIMIENTO ACUÑAMIENTO ASCENSOR DE CORREAS Y SU EVALUACIÓN DE RIESGOS

Field Operations indica que envió el 18/06/18 un correo al CISS con el link al Procedimiento: IM PD-01.18

Se confirma que existe la operativa y se da por cerrado este punto.

5 TOLERANCIA 0 AL INCUMPLIMIENTO DE LAS 10 REGLAS DE SEGURIDAD

El Servicio de Prevención y [redacted] reiteran la importancia de asegurar que se cumplan las Reglas que evitan que se produzcan Accidentes Fatales, que dentro de thyssenkrupp, son las 10 Reglas de Seguridad.

La propuesta es establecer un Sistema más claro, sencillo y escalado de aplicación del Régimen Sancionador recogido en los Convenios Colectivos.

Se solicita a la Parte Social que propongan un texto alternativo a lo que desde la Empresa se les ha propuesto, expuesta a continuación:

- Si no se trata de una acción incorrecta y existe alguna situación que impide el cumplimiento, debe detenerse el trabajo y buscarse una solución que permita su aplicación.

- Si se trata de una acción incorrecta:

  A. Si es la primera vez y no ha habido accidente, debe registrarse una amonestación verbal, explicando al empleado la importancia de cumplir las 10 reglas y de avisar a cualquier compañero que se olvide de aplicarlas (puede estar salvándole la vida).
  B. Si no es la primera vez o ha ocasionado un accidente leve, debe registrarse una amonestación por escrito, explicando al empleado la importancia de cumplir las 10 reglas y de avisar a cualquier compañero que se olvide de aplicarlas (puede estar salvándole la vida).
  C. Si es reiterada u ocasiona accidentes serios o potencialmente serios, debe abrirse un expediente sancionador e imponer las medidas que se determinen en ese proceso.

La Parte Social no acepta esta propuesta ni quiere realizar una por su parte, quiere que se aplique el Convenio tal cual está.

Tras un receso, la Parte Social lo va a analizar con sus Sindicatos para dar una repuesta/propuesta.

El Servicio de Prevención indica que queda pendiente la revisión de los documentos del Sistema de Gestión la Tolerancia 0:

- IGE-10.0107: Comunicación, Asistencia e Investigación de Incidentes
- DOT-10.0102: Investigación de Incidentes
- DOT-03.7207: Instrucciones de Seguridad para Personal Ajeno a tkE

6 ROPA DE TRABAJO TÉRMICA

Se están realizando pruebas con nueva ropa interior térmica.
Los trabajadores que han realizado las pruebas son:

[redacted]
Zaragoza
Escaleras en intemperie

[redacted]
Eibar - Guipuzcoa
Escaleras en intemperie

[redacted]
Vitoria
Escaleras en intemperie

[redacted]
Derio (Bizkaia)
Ascensor inclinado

La Parte Social indica que las pruebas han sido satisfactorias y que solicitan que se cambien por las actuales.

La Parte Empresarial indica que trasladará a Compras esta decisión para que lo negocie con el proveedor, de forma que quede incluida en el proceso general de pedido de ropa de trabajo.

7 CALZADO DE SEGURIDAD RACE TOP

Los trabajadores a los que se han enviado las muestras de los calzados GUERIN y ELECTRON, para que lo prueben e indiquen su valoración, como modelos alternativos al RACE TOP son:

- [redacted], **Delegación de Alicante**
- [redacted], **Delegación de Valencia**
- [redacted], **Delegación de Madrid**
- [redacted], **Delegación de Sevilla**

Tras las pruebas, indican que el modelo elegido es ELECTRON

El Servicio de Prevención comunicará este cambio a Compras y al Proveedor

8 POLÍMETROS

Field Operations indica que se ha descatalogado el que se entregaba a los Técnicos, dejando únicamente el que se entregaba a los TAF.

9 BANDOLERA

Field Operations presenta la bandolera con refuerzo en la zona del hombro, solicitado en la reunión anterior por la Parte Social. Se informará a la red a través del "Buzón Field", para que la puedan solicitar los Técnicos.

Se propone que en las nuevas dotaciones de bandoleras ya venga incluido.

10 JABÓN

Field Operations indica que se codificará un producto de limpieza en seco: toallitas "Kresto® Universal WIPES".

11 SUSTITUCIÓN GRUPO TRACTOR (ERA-10.0605.19)

La Parte Social enviará al Servicio de Prevención las notas que quieren aportar, para su inclusión, aprobación y puesta a disposición de la red.

12 AUMENTO PARADA ASCENSOR CCM (ER-10.0828)

La Parte Social da el OK, pudiendo ya subirla a INTRANET

13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS (REVISIÓN ER-10.0603)

La Parte Social enviará al Servicio de Prevención las notas que quieren aportar, para su inclusión, aprobación y puesta a disposición de la red.

14 AMIANTO

Se lanzará el Comunicado a las Delegaciones y se enviará copia a los miembros del CISS.

15 MÁQUINA TORIN – PROCEDIMIENTO DE SUBIDA

Indican que la máquina pesa 350 Kg. y que es complicado subirla con las carretillas subescalera actuales.

Field Operations indica que hay procedimiento, IMOD-AS20, y que está definida una oruga para subir estas máquinas, estando pendientes de recibir 6 de ellas.

16 PRÓXIMA REUNIÓN

Se propone como fecha para la próxima reunión el 24 de enero de 2019, con posibilidad de cambio si fuera necesario.

FIRMAS

thyssenkrupp

ANEXO: TEMAS TRATADOS

AÑO 2018

Leyenda:

- **PRT: Procedimiento de Trabajo**
- **ER: Evaluación de Riesgos**

Nº	ACTA (punto)	Tema	Situación	Fecha/Responsable
1	02/02/18 (2) 15/06/18 (8) 18/10/18 (2)	Chaqueta Moto (nuevo modelo para uso en verano en zonas cálidas)	En proceso	Los trabajadores usuarios propondrán un modelo que se ajuste a sus necesidades
2	02/02/18 (3)	Maniobra CMC4 Plus	Cerrado	02/02/18
3	02/02/18 (4) 15/06/18 (11) 18/10/18 (3)	Formación Parte Social CISS	En proceso	La Parte Social presentará temario
4	02/02/18 (5) 15/06/18 (7)	Prontuario Rescates	Cerrado	15/06/18
5	02/02/18 (6)	Productos Químicos Montadores	Cerrado	02/02/18
6	02/02/18 (7)	Encuesta Empleados	Cerrado	02/02/18
7	02/02/18 (8) 15/06/18 (16) 18/10/18 (4)	PRT y ER Acuñamiento Ascensor de Correas	Cerrado	18/10/18
8	02/02/18 (9)	PRT y ER Ascensor Alimak	Cerrado	02/02/18
9	02/02/18 (10)	PRT y ER Aumento parada Ascensor Synergy	Cerrado	02/02/18
10	02/02/18 (11)	PRT y ER Aumento parada Ascensor Hidráulico	Cerrado	02/02/18
11	02/02/18 (12)	Comunicado de Procedimiento recuperación de ascensor pasado en finales superiores	Cerrado	02/02/18
12	02/02/18 (13)	PRT y ER Sustitución cable tracción puerta seccional vertical	Cerrado	02/02/18
13	02/02/18 (14)	PRT y ER Modernización Ascensor SMART	Cerrado	02/02/18
14	02/02/18 (15)	ER Montaje Ascensor MRL	Cerrado	02/02/18
15	02/02/18 (16) 15/06/18 (6) 18/10/18 (5)	Tolerancia 0 al incumplimiento de las 10 Reglas de Seguridad	En proceso	La Parte Social consultará con sus Asesores Sindicales
16	02/02/18 (17) 15/06/18 (13)	Mamografías	Cerrado	02/02/18
17	15/06/18 (2)	PRT Bajada Cota 0 Ascensor Tradicional	Cerrado	15/06/18
18	15/06/18 (3)	PRT Bajada Cota 0 Ascensor Hidráulico	Cerrado	15/06/18
19	15/06/18 (4)	PRT Cambio Máquina-Cables Tracción Ascensor Tradicional	Cerrado	15/06/18

20	15/06/18 (5) 18/10/18 (12)	PRT y ER Aumento Parada Ascensor Tradicional	Cerrado	15/06/18 (PRT) 18/10/18 (ER)
21	15/06/18 (9) 18/10/18 (6)	Ropa de Trabajo Térmica	Cerrado	18/10/18
22	15/06/18 (10) 18/10/18 (7)	Calzado de Seguridad Race Top	Cerrado	18/10/18
23	15/06/18 (12)	Procedimiento de Parada Ascensor por Técnicos	Cerrado	15/06/18
24	15/06/18 (14) 18/10/18 (14)	Amianto	En proceso	Queda pendiente la comunicación del proceso a los centros de trabajo
25	15/06/18 (15)	Accidente Fatal Bélgica	Cerrado	15/06/18
26	15/06/18 (17)	Revisión ER	Cerrado	15/06/18
27	15/06/18 (18) 18/10/18 (8)	Polímetros	Cerrado	18/10/18
28	15/06/18 (19) 18/10/18 (9)	Bandolera	En proceso	Queda pendiente confirmar que llega a los centros de trabajo con las modificaciones indicadas
29	15/06/18 (20) 18/10/18 (10)	Jabón	Cerrado	18/10/18
30	18/10/18 (11)	Sustitución Grupo Tractor (ERA-10.0605.19)	En proceso	La Parte Social envía sus aportaciones al Servicio de Prevención
31	18/10/18 (13)	Mantenimiento Preventivo Escaleras (Revisión ER-10.0603)	En proceso	La Parte Social envía sus aportaciones al Servicio de Prevención
32	18/10/18 (15)	Máquina Toring – Procedimiento de Subida	En proceso	Queda comprobar el procedimiento en campo